


## Plan de repérage (Cables et programmation)

48 + 4 servos / 17 bassins de 1,50 M

A B C D E F G H



□ Point 220 V = 17 Prolongateurs (5m) + les nourrices