



- Các chân điều khiển EN nếu tích cực mức thấp thì ghi (_N)
- Khi EN_charge pack nào thì trước tiên phải Disable các pack khác, không thể EN đồng thời 2 pack trở lên

CAN_BUS_ON phải tắt khi dùng uart