

Desempeño por parte del equipo de trabajo:
El desempeño de los departamentos implicados es bueno puesto que cumplen con los objetivos de diseño, de fabricación y se realizaron las pruebas correspondientes de funcionamiento mecánico y eléctrico cumpliendo con las normas ISO y NOM respectivamente establecidas en el plan de calidad.

Medidas a tomar	
<i>En relación con: Departamento de diseño</i> Definir de manera correcta los parámetros específicos de cada pieza	<i>Dirigido a:</i> Ing. Michelle Fernanda Gutiérrez Lira
<i>En relación con: Departamento de ventas</i> Planificar una estrategia de venta congruente con el objetivo de la empresa.	<i>Dirigido a:</i> Ing. Karla Vázquez Espino
<i>En relación con: Departamento de compras</i> Evaluar la eficiencia en cuestiones de entrega de los proveedores.	<i>Dirigido a:</i> Ing. Jonathan Preza Domínguez
<i>En relación con: Departamento de mantenimiento</i> Conservar la zona de trabajo limpia y segura de cada departamento para evitar algún accidente o el daño de algún componente que pueda comprometer la fecha establecida de entrega.	<i>Dirigido a:</i> Ing. José Alexis Aguilar Hernández
<i>En relación con: Departamento de programación</i> Realizar copias de seguridad en un tiempo establecido no mayor a 48 horas o cada que se modifique algún parámetro de las piezas en cuestión.	<i>Dirigido a:</i> Ing. Kenai Haiden Jiménez Serrano
<i>En relación con: Departamento de fabricación</i> Monitorear los procesos de fabricación, así como ensamblaje y verificar que el departamento cuente con los materiales necesarios para la elaboración de las piezas de manera segura siguiendo los parámetros de seguridad.	<i>Dirigido a:</i> Ing. José Alexis Aguilar Hernández