

# Änderungen zur Vorversion V1.0

Temp-Signal an D9 verlegt, OneWire funktioniert nicht an D13!  
 unangeschlossenes 5P-Signal an R5/C4 behoben  
 alle Durchkontaktierungen mit Lötisplack bedeckt  
 Bohrung zur Kontrasteinstellung neu hinzu



Ausgabe: 05.06.2025 20:12  
 Änderung: 05.06.2025 20:09



Zeichner: Peter Lampe Blatt 1/2  
 Pumpensteuerung mit Konduktivsensor V1.1  
 PCB

Datei: Pumpensteuerung mit Konduktivsensor V1.1.T3001

Projekt



gegebenenfalls noch Reed-Kontakte  
B3, B4 parallel zu B2 schalten