




$$D = 50 \times 115.5$$


4	Bush	1	Bronze
3	Set Screw	1	St 37
2	Base	1	GG 20
1	Spindle	1	St 42
P.NO	Designation	R.NO	Material

SCREW JACK





۱۰۰
 ۱۰۰
 ۱۰۰

۱۰۰
 ۱۰۰
 ۱۰۰

240

120


21




PN ^g	DESIGNATION	PN ^g	MATERIAL
1	End handle	1	St. 37
2	Pin	2	St. 37
3	Handle	3	St. 37
4	Screw	4	St. 50
5	Hook (use pin x 2.6)	5	St. 50
6	Nut	6	St. 42

CLAMP_1


12/2/20




3



1



173-50



P.NO	Designation	R.NO	Me
4	Shaft	1	St
3	Bush	2	Br
2	Pulley	1	St
1	Bracket	1	GO

PULLEY BRACKET

4) حامل طارة (ج) PULLEY BRACKET (C) 4-3

AV