

**INFORME DE INSPECCIÓN**  
(Formulario aplicable en Inspecciones Extraordinarias)

**DETALLE DEL BUQUE:**

1. Nombre del buque:	CENTAURO 2000	2. Pabellón del buque:	ARGENTINO
3. Tipo del Buque:	PESQUERO – ALTURA	4. Distintivo de llamada:	LW 9780
5. Matrícula / Número OMI:	0482 / 9112961	6. Arqueo bruto:	274
7. Año de construcción:	1995	8. Peso muerto (cuando proceda):	-----

9. Apellido y Nombre del Capitán / Patrón y Documento de Embarco:	Sociedad de Clasificación:
Jose Maria Lombardo (L.E.: 149.230)	-----

10. Identificación y Pormenores del Propietario registrado:  
BUENA PROA S.A. (CUIT 30-62441919-3)

11. Identificación y Pormenores de la Compañía:  
BUENA PROA S.A.

TIPO DE INSPECCIÓN: ☐ Inspección Inicial (II) ☒ Inspección Detallada (ID)

12. Fecha de la Inspección	13. Lugar de inspección:
10/02/2025	MAR DEL PLATA

14. Áreas inspeccionadas:

<input checked="" type="checkbox"/> Puente de mando	<input type="checkbox"/> Bodegas / tanques de carga	<input type="checkbox"/> Tanque de lastre
<input checked="" type="checkbox"/> Sala de máquinas	<input checked="" type="checkbox"/> Cuarto timón de emergencia	<input type="checkbox"/> Estiba de la carga
<input type="checkbox"/> Conjunto de Barcazas	<input type="checkbox"/> Puesto de reunión	<input type="checkbox"/> Alojamientos / cocina
<input type="checkbox"/> Espacios de pasajeros	<input type="checkbox"/> Cubierta de vehículos	<input checked="" type="checkbox"/> Otros

15. Controles operacionales (si los hay):

<input type="checkbox"/> Abandono del buque	<input type="checkbox"/> Lucha contra incendio	<input type="checkbox"/> Bomba de incendio Emergencia
<input type="checkbox"/> Equipo separador hidrocarburo	<input type="checkbox"/> Generador emergencia	<input type="checkbox"/> Timón de emergencia
<input type="checkbox"/> Equipos de comunicaciones	<input type="checkbox"/> Control de averías	<input checked="" type="checkbox"/> Otros

16. Certificados y Documentación:	b) Autoridad expedidora	Expedición	c) Fecha
a) Título			Expiración
1- Certificado de Arqueo.	PNA	07/03/2017	-----
2- Certificado de Matrícula.	PNA	15/05/2024	-----
3- Certificado de Dotación Mínima	PNA	21/01/2025	-----
4- Certificado de Seguridad de la Navegación.	PNA	17/01/2025	17/04/2025
5- Certificado Prev. Cont. Aguas Sucias	PNA	06/11/2024	01/11/2028
6- Licencia Estación de Radio.	ENACOM	07/03/2023	-----
7- Certificado Prev. Contaminación por Basuras	PNA	17/03/2023	10/02/2028
8- Certificado Prev. Contaminación por HC	PNA	07/07/2023	10/02/2027
9- Certificado Balsas Salvavidas	NAUTIQ SERVICE SA	25/04/2024	25/04/2025
10- Certificado Radiobaliza	ELECTRONICA NAVAL SA	16/04/2024	16/04/2025
11- Certificado AIS	ELECTRONICA NAVAL SA	16/04/2024	16/04/2025
12- Certificado extintores	EL MARPLATENSE	05/2024	05/2025
13- Certificado Gestión de la Seguridad	PNA	23/01/2025	28/11/2029
14- Certificado Demostrativo de Cumplimiento	PNA	20/11/2024	12/12/2029



Nombre del Buque: **CENTAURO 2000**

Bandera y Matrícula: **ARGENTINO - 0482**

**17. Información del último reconocimiento anual o intermedia**

Fecha de Reconocimiento	Autoridad que efectuó el reconocimiento	Puerto / País
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

18. Deficiencias:

☒ SI

☐ NO

19. Buque con Impedimento de salida:

☐ SI

☒ NO

20. Fecha y Hora Impedimento de salida (si corresponde):

21. Fecha y Hora en que se levantó el impedimento de Salida:

22. Puerto de Precedencia:

ZONA DE PESCA

23. Puerto de destino:

MAR DEL PLATA

24. Estimativa de arribo (ETA):

10/02/2025 – 19:10hs

25. Cantidad y Tipo de Carga: 130.3 Ton - Merluza

26. Cantidad e identificación de las Barcazas (si corresponde):

Eslora: 35.50 mts	NAN: 274	Tripulación mínima: 8 (OCHO)
Calado en proa: 3.20 mts	NAT: 171	Cantidad a bordo: 17 (DIECISIETE)
Calado en popa: 3.90 mts	Pot. Maq: 970 KW	Pot. Elec: 389 KW

**DETALLE DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA: PREFECTURA MAR DEL PLATA**

Dirección oficina expedidora: Av. de los Pescadores 851 – Mar del Plata

Teléfono-Fax: (0223) 480-0715

E-mail: mpla@prefectura naval.gov.ar

Jose Maria Lombardo  
(L.E.: 149.230)

Julio Ricardo Rios  
Prefecto

Cristian Martin Hilzinger  
Oficial Principal

Firma y Aclaración Capitán/Patrón  
N° Libreta Embarco

Firma y Aclaración Autoridad Marítima



**INFORME DE MEDIDAS ADOPTADAS**  
(Formulario aplicable en Inspecciones Extraordinarias)

<b>Nombre del buque:</b>	<b>CENTAURO 2000</b>	<b>Bandera y Matrícula:</b>	<b>ARGENTINA - 0482</b>
<b>Fecha de la Inspección (ID):</b>	<b>10/02/2025</b>	<b>Lugar de inspección (ID):</b>	<b>MAR DEL PLATA</b>
Fecha de la Primera IS:		Lugar de la Primera IS:	
Fecha de la Segunda IS:		Lugar de la Segunda IS:	
Fecha de la Tercera IS:		Lugar de la Tercera IS:	

[illegible]

Jose Maria Lombardo  
(L.E.: 149.230)



Julio Ricardo Rios  
Prefecto



Cristian Martin Hilzinger  
Oficial Principal

Firma y Aclaración Capitán/Patrón  
N° Libreta Embarco

Firma y Aclaración Autoridad Marítima

- (1) Esta inspección no fue un reconocimiento completo y es posible que la lista de verificación no sea exhaustiva. En caso de impedimento de salida, se recomienda rectificar todas las deficiencias antes de solicitar una nueva inspección.
- (2) Las medidas adoptadas incluyen, por ejemplo, subsanar las deficiencias previo al zarpe, impedimento de salida o liberación del buque, informar al Estado de abanderamiento, informe a la sociedad de clasificación, informe al próximo puerto de escala.



## CÓDIGO DE DEFICIENCIAS

Código	Descripción
0100	Certificados de seguridad estatutarios y documentación del buque.
0200	Documentación de la tripulación.
0600	Dispositivos y medios de salvamento.
0700	Dispositivos de extinción de incendios.
0900	Seguridad estructural.
1000	Señales de alarma.
1100	Carga.
1200	Líneas de carga.
1300	Dispositivos de amarre y fondeo.
1400	Máquina de propulsión y auxiliares.
1500	Navegación.
1600	Comunicaciones.
1700	Prevención de la contaminación.
2500	Deficiencias gestión operacional de la seguridad.
9900	Otras deficiencias.

## CÓDIGO DE MEDIDAS ADOPTADAS

Código	Descripción
00	No se adoptaron.
10	Deficiencias subsanadas.
15	Deficiencias a ser subsanadas en el próximo puerto o cumplidas al reingreso a aguas jurisdiccionales.
16	Deficiencias a ser subsanadas en un plazo de 14 días.
17	El capitán instruido para subsanar las deficiencias antes del zarpe.
*18	Rectificar incumplimientos dentro de los tres meses <b>(1)</b> .
30	Buque con impedimento de salida (Detención).
40	Próximo puerto informado.
50	Estado de bandera/ Cónsul informado.
55	Estado de bandera consultado.
70	Sociedad de clasificación informada.
85	Investigación de una transgresión a exigencias de descarga (MARPOL 73/78).
95	Emisión de la carta de advertencia.
99	Otros (especificar en un lenguaje claro).

**Referencias:**

**(1)** únicamente para deficiencias relativas al Código IGS y para los casos de incumplimiento grave, siempre asociado con deficiencias que motivan la detención. (Modificado por DISFC-2019-77560078- -APN-PNA#MSG)



LIT N° 9



NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN B/P Centurio 2000 MATRÍCULA: 0482

INSPECCIÓN TÉCNICA DE: Inspección Extraordinaria - ID

REALIZADA EL DÍA: 10/02/2025 LUGAR: MPLA

POR EL INSPECTOR: PR Rios ; OP Hilzinger

RESULTADO:

Acorde a lo ordenado por la superioridad y  
con MAS MPLA B/P Centurio 2000" Mat (0482)  
B/Argentina c/obstrucción en hélice se realiza  
inspección extraordinaria bajo lineamiento del  
RG 3-036, confeccionandose formularios A y B  
B y C, Detectandose un total de: 1 (uno)  
Deficiencia código 17.  
Finalizo la presente.

JOSE MARIA LOMBARDO  
PILOTO DE PESCA

NOTIFICADO

JULIO RICARDO RIOS  
PREFECTO

CRISTIAN M. HILZINGER  
INGENIERO NAVAL  
OFICIAL PRINCIPAL

FIRMA DEL INSPECTOR