

 <b>AYJET</b>	<b>GÖNÜLLÜ RAPORLAMA FORMU</b> <b>VOLUNTARY REPORTING FORM</b>
*Tarih ve Saat / <i>Date and Time</i>	: 08/01/2025 11:20
*Olay Yeri/ <i>Scene of Incident</i>	: Hezarfen Pisti
Uçak Tipi ve Tescil İşareti / <i>Aircraft Type and Registration Mark</i>	: DA-20, TC-AHC
*Olay daha önce raporlanmış mı? <i>Is the Incident reported before?</i>	: HAYIR
Olayın meydana geldiği uçuşun evresi? <i>Phase of the flight when the Incident happened?</i>	<input type="checkbox"/> APRON-PARK <input type="checkbox"/> TWN <input checked="" type="checkbox"/> RWY <input type="checkbox"/> SID/STAR/Approach <input type="checkbox"/> Çalışma Sahası/Exercises Area <input type="checkbox"/> Seyrüsefer/Navigation <input type="checkbox"/> Diğer/Other
*Olay Detayı/ <i>Details of the Incident:</i> KALKIŞ KOŞUSU SIRASINDA MOTOR DEVRİ 2100 RPM'İN ÜZERİNE ÇIKMADIĞI İÇİN MOTORDA GÜÇ KAYBI DÜŞÜNCESİYLE KALKIŞTAN VAZGEÇİLDİ. TAKİBEN TEKNİK PERSONEL İLE YAPILAN BRİFİNGTE 2000 RPM'İN ÜZERİNİN NORMAL OLDUĞU BİLGİSİ ALINDIĞI İÇİN AFML'E ARIZA KAYDI AÇILMADI.	
Olayın Muhtemel Sebebi / <i>Probable Cause of the Incident:</i>	
Olayın Tekrarının Engellenmesi için Öneriler / <i>Recommendations for the Prevention of Recurrence of the Incident:</i>	
Olay Bildirimi Yapan Kişinin Bilgileri/ <i>Details of the Person Notifying the Incident (Doldurulması zorunlu değildir/ Not mandatory)</i>	
Adı Soyadı/Name-Surname	: DAĞHAN KARA
İşletme/Company	: ÖĞRENCİ PİLOT
Adres/Address	: Hezarfen Havalanı
Telefon/Phone	: 05309365676
E-Posta	: daghankara999@gmail.com

(\*) İŞARETLİ ALANLAR MUTLAKA DOLDURULMALIDIR/ (\*) MARKED FIELDS MUST BE FIELD