


Open-loop-methode 2



De stapresponsie van het te regelen proces. Bij stap op de input van 20 % naar 60 %. Bepaal K_C , T_i en T_d .