



※ ※ USB 드라이버 설치 방법 (SKT 통합 USB 드라이버)


>> ISKY 홈페이지(www.isky.co.kr) - 로그인 후 - 고객지원 - S/W 다운로드 - 사용 모델 검색 - 데이터 매니저(Plus) 프로그램 [다운로드] 버튼 클릭 - 열기
(※ S/W 다운로드 : 보다 원활하고 정확한 고객 서비스를 위해 회원 대상 서비스로 변경 되었으므로, 로그인 후 이용 해 주시기 바랍니다.)




>> [저장] 버튼을 클릭하여 해당 파일의 저장 위치를 지정해 줍니다.








>> 하나의 폴더와 실행파일 생성, [UniUSBDriver_v116.exe] 파일을 선택하여 더블클릭~!!






>> 바탕화면에 [UniUSBDriver_v116.zip] 파일이 생성되며, 압축을 풀어주세요~!!












“Windows XP 호환성 확인을 위한 Windows 로고 테스트를 통과하지 않았습니다.” 라는 내용의 Pop-up 창은 여러 번 나타날 수 있습니다. [계속] 버튼을 눌러 설치를 진행 해 주세요~!!














※ [새 하드웨어 검색 마법사 시작]이라는 Pop-up창이 나타나며, 먼저 설치를 해 주세요~!!










※ USB 드라이버 설치가 완료되었습니다.


아래 경로에서 USB드라이버의 정상 설치 여부를 확인 해 주세요.

* 확인 방법

[내 컴퓨터] - [등록정보 또는 속성] - [하드웨어] - [장치 관리자]



※ 휴대폰과 USB 케이블이 연결된 상태에서 아래 내용이 확인 됩니다.






※ USB 드라이버 설치 확인



- 모뎀 : SK Telecom CDMA USB MODOM (SKY)
- 범용 직렬 버스 컨트롤러 : SK Telecom USB Composite Device (SKY)
- 포트 : SK Telecom USB Virtual Serial Port (SKY) (COM X)

※ [추가] USB 드라이버 설치 오류 시

- USB 드라이버 설치 확인 시 '기타장치 or 알 수 없는 장치' 등의 노란색 아이콘이 발생했을 경우 해당 내용 클릭 후 [드라이버 업데이트]를 진행합니다.



>> '검색할 때 다음 위치 포함'에 체크 표시 한 후, [찾아보기] 버튼 클릭
USB 드라이버가 설치된 [SKY_USB] - [SK TUni] 폴더를 선택 해 줍니다.



※ 드라이버 업데이트 후 USB 드라이버의 정상 설치 여부를 반드시 확인 해 주세요~

