




Socket



Driver mosfet



Additional current sensor



0V do GND pomiarowego


+Uc do 5V

Vout do wejścia pomiarowego


Vref do wejścia pomiarowego?

OCD nie podpięte?

Błąd połączenia HO 25-P
Prąd powinien płynąć kablem przeciągniętym przez otwór



Main system



Wszystkie 3 przetworniki prądu są łączone równolegle – może pracować tylko jeden (chyba, że przeciąć ścieżki)

