




Socket




Driver mosfet




Additional current sensor



Błąd połączenia HO 25-P
Prąd powinien płynąć kablem przeciągniętym przez otwór



Main system



Wszystkie 3 przetworniki prądu są łączone równolegle – może pracować tylko jeden (chyba, że przeciąć ścieżki)

