

- 1) Represente utilizando a mínima quantidade e comandos de desenho e maximizando o uso de comandos de modificação. Faça uma lista dos comandos utilizados e marque os pontos notáveis das transformações efetuadas ( centros de rotação, eixos de simetria, vetores de translação etc.)
- 2) Contabilize as entidades utilizadas e registre o tamanho do arquivo DWG gerado.

