

Projekt Manager

Projektbeginn/ende

10.11.2022 - 22.12.2022

Fortschritt

0%

Vorgänge

11

Ressourcen

3

Vorgänge

2

Vorgang	Anfang	Ende
Projekt	10.11.22	21.12.22
Hardware	10.11.22	23.11.22
Anbau weiterer Ultraschall Sensoren	10.11.22	15.11.22
Anbau GPS-Sensor	17.11.22	23.11.22
Software	17.11.22	07.12.22
Implementation mehrerer Ultraschall Sensoren	17.11.22	23.11.22
Aufzeichnung GPS-Strecke	24.11.22	07.12.22
Darstellung der Daten	08.12.22	21.12.22
Suche geeigneter Programme	08.12.22	14.12.22
Aufbau eines Workflows	15.12.22	21.12.22
Erstellen von Beispielen	15.12.22	21.12.22

Ressourcen


Ressource	Rolle
Johannes Zaunrith	Nicht definiert
Jan Spennemann	Nicht definiert
Jonas Berger	Nicht definiert

Autonomes Auto

Gantt-Diagramm

10.11.2022

4



Ressourcendiagramm

