

El Salvador

Departamento de Mantenimiento

**REPARACIÓN DE GOTERAS EN CANALES, BAJADAS Y CAMBIO
DE 85 LOSETAS.**

HOME OFFICE NORTE

30/8/2021

IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- DESPUES




IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- ANTES



- DESPUES



IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALES, TRASLAPES Y PINES

- DESPUES



CAMBIO DE TUBERÍA DE 4" A 6" A BAJADAS DE CAFETERÍA

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE TUBERÍA DE 4" A 6" A BAJADAS DE CAFETERÍA

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE TUBERÍA DE 4" A 6" A BAJADAS DE CAFETERÍA

- DESPUES



CAMBIO DE TUBERÍA DE 4" A 6" A BAJADAS DE CAFETERÍA

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE TUBERÍA DE 4" A 6" A BAJADAS DE CAFETERÍA

- DESPUES



CAMBIO DE LÁMINA E IMPERMEABILIZACIÓN A 3 BAJADAS DE 50X50

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE LÁMINA E IMPERMEABILIZACIÓN A 3 BAJADAS DE 50X50

- DESPUES



CAMBIO DE LÁMINA E IMPERMEABILIZACIÓN A 3 BAJADAS DE 50X50

- DESPUES



CAMBIO DE LÁMINA E IMPERMEABILIZACIÓN A 3 BAJADAS DE 50X50

- DESPUES



CAMBIO DE LÁMINA E IMPERMEABILIZACIÓN A 3 BAJADAS DE 50X50

- DESPUES



CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- ANTES



- DESPUES




CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- ANTES



- DESPUES



CAMBIO DE 85 LOSETAS EN SALA DE VENTAS

- DESPUES

