

# El Salvador

Departamento de Mantenimiento

REPARACION DE CORTINA DE RECEPCION

DF TEXITEPEQUE


29/09/2020

# CAMBIO DE 2 DUELAS DE PLANCHA DE 2.40M Y ENDEREZADO DE ANGULO DE PLANCHA

• ANTES



• DESPUES



# RESOLDADO DE ARGOLLA PORTACANDADO

- DESPUES

