

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento		Denominação				
4716404530						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685606	MSI2-CRIN	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	3			Desvios		
Em Utilização	3			Expulsador de árruelas quebrado 2x. (Conjunto posição 1+2). 13658173		
Em construção	1			Conserto		
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS EDUARDO GULARTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle		
LP-035657	16-06-2023	cx1		63338		


* Sem condições de retrabalho

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/03/23


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716406037-0001			LX (37,90±0,1)												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Em Conserto Interno	1											
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES													
Desvios															
Ø3,99mm -0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 3,97mm - posição nº02															
Conserto															
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-043871	31-08-2024	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		66840										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716400213-0004			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucata	5					
Em Utilização	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com a posição nº05 e 9 quebrada.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-044761	04-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67047	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
17/03/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405546-0004			LX-		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	5				
Em Utilização	1				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº 2 danificada.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045252	23-10-2024	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67222

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

14/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505613-0004			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	5					
Em Utilização	1		Desvios			
Em estoque	2		Calibrador está com a face de medição da planeza de 0,002mm danificada.			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045314	23-10-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67211	


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200723-0019			LG 15,80 ± 0,05		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	6				
Em Utilização	9				
Em estoque	4				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com a posição nº2 danificada.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	JOAO FRANCISCO FERREIRA FRANCA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045369	30-10-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67289

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25



*Sem condições de reutilização

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716502764-0026			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	8				
Em Utilização			Desvios		
Em estoque			Ø 2,00mm +0,005mm gasto Ø 1,995mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm - posição nº02		
Em Conserto Interno			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045548	06-11-2024	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67358

Andressa Neumann

92736302


PS/QMM61-CtP

17/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405556-0002			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685555	MOE4-Reman - Montagem, Teste de Função e Acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2					
Em Utilização	1					
Em estoque	2					
Em Conserto Interno	2					
				Desvios		
				Calibrador faltando a posição nº3.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-045826	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			67480


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

17/03/25




Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300888-0044			LO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	22			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	12					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	6			Primeiro filete da rosca está danificado - posição nº4		
Em Conserto Interno	7			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-045829	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67482	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715301135-0003			LO				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Em Utilização	1		Desvios				
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
		Ø2,58mm -0,005mm (GASTO Ø2,57mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø 2,57mm.					
		Conserto					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-046180	04-12-2024	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			67590	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
19/03/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0397			LX24 BASE DE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a face de medição oxidada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a face de medição oxidada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição oxidada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	10																				
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	126																				
Em Exame Interno	5																				
Para Conserto Interno	9																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	18																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-046203	17-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67681																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

14/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200651-0008			LG Ø5,956																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I					RICARDO RUI GASOLA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	12																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	1																			
Conserto																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-046347	11-12-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		67643															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
17/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716406213-0001			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT		
Em Utilização	1		Desvios				
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
		Diâmetro 2,00mm -0,01mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,981mm - posição nº02					
		Conserto					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-046647	09-01-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA			67771	


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
18/03/25

APR


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH														
Equipamento			Denominação																
4716406214-0001			LX																
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td colspan="2" rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Em Utilização	1	Em estoque	2	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qtd	Conserto																	
Em Utilização	1																		
Em estoque	2																		
Em Conserto Interno	1																		
685401		MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT															
		Desvios																	
		Calibrador com batimento máxima de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,02 mm																	
		Conserto																	
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME															
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle														
LP-046648	09-01-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		67772														

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404802-579209			LX Ø4,00(S/ DRIFT USO EXCLUSIVO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	8			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	2					
Em Utilização	5			Desvios		
Em construção	2			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
Em estoque	1			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046661	17-01-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67812	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
17/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4716404447-0030				LX (USADO COM 4716507177)																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador faltando posição nº 11 conforme desenho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	4																				
Sucitado	15																				
Em Utilização	11																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		ANA CLARA SACCOL																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-046932	27-11-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67534																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
17/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404448-0001			LX (USADO COM 4716507178)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em Utilização	7			Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	ANA CLARA SACCOL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046933	27-11-2024	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67535	


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
18/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900194-0001			LK-			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto	685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Ângulo 45° ±0°30' (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 55,65° - posição nº01			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE MUCARZEL FONSECA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046935	29-11-2024	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		67556	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0056			LG Ø2,25																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,255mm ±0,001mm (gasto 2,250) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	20																			
Em Utilização	20																			
Para Conserto Interno	4																			
Em construção	5																			
Em estoque	5																			
Perdido	9																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-046938	05-12-2024	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67602															


Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CIP

19/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento		Denominação												
4714900194-0003		LK												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>2</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Em Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação										
		Status	Qtd	Conserto										
		Em Utilização	1											
Em Conserto Interno	2													
685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA												
		Desvios												
		Distância 1,0mm ±0,1mm (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,702mm ---- Ângulo 45° ±0°30' (chanfro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 56,29°												
		Conserto												
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME											
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE MUCARZEL FONSECA											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle										
LP-046953	17-01-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA	67810										

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/03/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404448-0015			LX (USADO COM 4716507178)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3					
Sucitado	2					
Em Utilização	7					
Em Conserto Interno	4					
				Desvios		
				Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-046961	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA			67870


Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506419-0037			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT
Sucatado	22					
Em Utilização	5		Desvios			
Em estoque	5		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição planeza.			
Em Conserto Interno	4		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047103	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA		67926	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP

19/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0041			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	1																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-047104	23-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA		67933															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0052			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Reclamação da linha de vazamento.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Reclamação da linha de vazamento.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Reclamação da linha de vazamento.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	35																			
Em Utilização	7																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	4																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047111	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA	67925																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
19/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507930-0033			LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face inferior de medição da distância de 0,25mm. Rugosidade 0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00120mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face inferior de medição da distância de 0,25mm. Rugosidade 0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00120mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na face inferior de medição da distância de 0,25mm. Rugosidade 0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00120mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	27																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047113	22-01-2025	CX 09	CALIBRADOR ACOMPANHA	67924																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509855-0001			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Em estoque	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador com batidas e danificações na face de medição da distância (face do diâmetro). Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047184	16-01-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67796

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
14/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509854-0003			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1		Desvios			
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	1					
		Calibrador com batidas e danificações na face de medição da distância (face do diâmetro).				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-047186	16-01-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		67795	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP *gmk*
19/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716600028-0002			LZ PRT (5,0)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2		Desvios		
Em construção	1		Planeza da face "A" está fora do especificado. Valor da medição 0,0030mm; ----- Calibrador falta chanfro no diâmetro 4,10mm conforme desenho.		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047188	16-01-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		67802

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

19/03/25


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900605-0001			LS		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	1				
Em Utilização	2		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador com oxidação na superfície de medição. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047199	20-01-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		67856

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


17/03/25

APR


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4313600011-0014				LD11M8X16HCF/DES.			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	2						
Em Utilização	1						
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
				Desvios			
				Calibrador com oxidação na superfície de medição.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-047235	24-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACOMPANHA			67954	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP 
19/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301045-0002			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	7				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
			Desvios		
			Calibrador faltando a posição nº1 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047332	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		67908

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
10/03/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0049			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/ CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Fix</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/ CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Fix		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/ CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																					
Fix																					
Status	Qtd	Fix																			
Sucitado	36																				
Em Utilização	8																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PATRICK ALISSON VANIN																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-047491	29-01-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		68000																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
19/03/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716511911					
<div>Disponibilidade</div> <div>Status</div> <div>Qtd</div> <div>Ação</div> <div>Construção</div>		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT	
		Desvios			
		Realizar descaracterização conforme desenho. 15 unidades - 13994616			
			Construção		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-047752	14-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68100	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
18/03/25

AP