



* Löcher erst bei Montage des Spannverschlusses bohren, damit die Tür richtig fixiert werden kann.

Auftragsnummer 19-1401/01		Benennung 18_0007_005			Position 003		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 m	
Menge 1	Material PC			Datum 22.01.2020	Name Folli			Blatt 1 / 1
		gezeichnet						
		kontrolliert						
 <div>ulm university universität</div> <div>uulm</div>			geändert				M 1 : 2	A4
			X:\CAD\Folli\19-1401 Operantboxen final\18_0007_005.idw					