



TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
Company: Your Company		Sheet: 1/1
Date: 2022-03-06		Drawn By: liaozhelin

V1.0 0320问题：  
1.上板、下板宽度太宽，缩0.5mm  
2.上板CDEP电感孔太小  
已修正  
V1.1 0409修改：  
增加后端A口控制MOS  
修改RGB位置  
V1.2  
修复防反接外壳接地问题  
V1.3  
修复PMOS控制问题  
V1.4  
修复RGB引脚绑定错误