

1. Радіоелементи кріпити за допомогою припою ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
2. Таврувати фарбою БМ, білою, шрифт ЗПР-3

