



Date : 12/11/2024

Poste : Kits / Butlers

Fin d'affichage :

PSA PEUGEOT CITROËN
Site de Sochaux

FLASH SECURITÉ

Circonstances



Lundi 12 novembre, un conteneur est tombé de sa table en bord de kit, le convoi l'a ensuite entraîné dans sa course. **Cet incident est très grave car nous aurions pu avoir un blessé.**

Après analyse, nous constatons que lors d'un changement en pas carré, le conteneur était en contact avec l'auget ce qui l'a fait tomber de sa table.

Photographie



Environnement sans
interference



Chute suite à contact
avec auget

Actions Sécurité



Remontez les anomalies :

Veuillez vérifier l'environnement de vos emplacements de livraison, notamment au dessus des condi (zones qui ne sont pas détectées par les robots).

Mesure curative :

Nous allons découper les tubes des augets qui viennent en interface avec les condi.

Rappel : Ce phénomène peut également se produire lorsque les conteneurs débordent (de carton, de pièces...) !



Le tube de l'auget est sur
le chemin du condi lors
d'un changement

	OP	MONI	RU	RG	PQG
TA					
TB					
TN					
VSD					

NOTRE PREMIERE EXIGENCE