

OS #03372/25

PP-JCA

AIRFRAME	SN: LA-107 TSN: 9442.7 Revisão: Manual:C0 / Revision:M.M. / PN:109-590010-19	Modelo: F90 TSO: N/A	Fabricante: BEECH CSN: 10353	Ano de Fabricação: 1981 CSO: N/A
LEFT ENGINE	SN: PCE-92264 TSN: 9442.7 Revisão: Manual:49 / Revision:M.M. / PN:3043512	Modelo: PT6A-135 TSO: 2412	Fabricante: PRATT & WHITNEY CANADA CSN: 10350	CSO: 2126
RIGHT ENGINE	SN: PCE-92269 TSN: 9442.7 Revisão: Manual:49 / Revision:M.M. / PN:3043512	Modelo: PT6A-135 TSO: 2412	Fabricante: PRATT & WHITNEY CANADA CSN: 10350	CSO: 2126
LEFT PROPELLER	SN: EAA-1533 TSN: 4275.6 Revisão: Manual:22 / Revision:P.O.M. / PN:139 (61-00-39)	Modelo: HC-B4TN-3B TSO: 75.7	Fabricante: HARTZELL CSN: N/A	CSO: N/A
RIGHT PROPELLER	SN: EAA-1553 TSN: 4275.6 Revisão: Manual:22 / Revision:P.O.M. / PN:139 (61-00-39)	Modelo: HC-B4TN-3B TSO: 359.4	Fabricante: HARTZELL CSN: N/A	CSO: N/A

Data de Início: 09/06/2025

Término Previsto: 20/06/2025

RESUMO DE ITENS EXECUTADOS

1	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO DE OLEO LADO DIREITO Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
2	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO PNEU INTERNO DIREITO APRESENTANDO PERDA DE PRESSÃO Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
3	AVALIAR JUNTAS DA TAMPA DA NACELE ESQUERDA Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
4	(MSR) AIRFRAME > LUBRICATE ITEMS 6M Intervalo: 6M Horas: N/A Ciclos N/A Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
5	(MSR) LEFT ENGINE > CHECK AGB INTERNAL SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN Intervalo: 6M Horas: 200 Ciclos N/A Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
6	(MSR) RIGHT ENGINE > CHECK AGB INTERNAL SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN Intervalo: 6M Horas: 200 Ciclos N/A Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
7	TANQUE DA NACELLE LH DANIFICADO Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
8	BARRAMENTO BUSTIE DIREITO POR VEZES ABRE Equipe: Marcio Messias Silva - inspector Silvio Vicente - mechanic
9	AUDIOS AURAS DO SISTEMA DE AVIONICS INOPERANTE Equipe: Marcio Messias Silva - inspector Silvio Vicente - mechanic
10	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROBE DE COMBUSTIVEL LADO ESQUERDO Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector
11	EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE INDICADOR DE COMBUSTIVEL LH E AFERIÇÃO DO SISTEMA Equipe: Marcio Messias Silva - inspector Silvio Vicente - mechanic
12	VERIFICAR COMANDO DO TRIM QUANTO A INTEGRIDADE Equipe: André Segato - inspector Thiago Paulucci Dos Santos - inspector

DECLARAÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE

