



# 0452 - SILVIO ROMERO - LIGHT - VAREJO



Por: Danilo Lúcio (danilo.lucio@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 10/07/2024 17:40

**Empresa responsável**

**Nome**  
Connect Infraestrutura

**Cliente**

**Nome**  
BANCO ITAÚ

**Local**

<b>Nome</b> 0452 - SILVIO ROMERO - LIGHT - VAREJO	<b>Endereço</b> Praça Sílvio Romero, 219 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brasil
--	---



# 0452 - SILVIO ROMERO - LIGHT - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 10/07/2024 10:54

Local

Nome	Endereço
0452 - SILVIO ROMERO - LIGHT - VAREJO	Praça Sílvio Romero, 219 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Líder Tesouraria Adriana	10/07/2024	10/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0452

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0452

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0452

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso à Casa Máquinas 02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa Máquinas 02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa Máquinas 02

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



QFAC-1 (0432)

QFAC-1 (0432)

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Casa de máquinas (Agência 0432)

TAG DO CONTROLADOR 1  
Não ha

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Controlador Honeywell

Etiqueta do fabricante

BI074460

LOCAL DO CONTROLADOR 2  
Casa de máquinas (Agência 0432)

TAG DO CONTROLADOR 2  
Não há

SALA ELETRICA


FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGFL - Estacionamento



Medidor de energia QGFL

Medidor de energia QGFL

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
Não ha

SALA ONLINE





TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não ha



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0432

1 - Agência possui dois selfs porém, não dispõem de controladores Coel. Não há Central Remota bem como sensores de temperatura de ambientes. Estes dispositivos foram retirados supostamente na reforma que a agência passou.

2 - Na sala online, também não há controlador de temperatura Coel. O ar é controlado por uma termostato analógico. Nobreak não possui patrimônio.

P.S.: Aqui no endereço existem a agência 0432 varejo e a agência 6225 Personalité. O gerente da agência 6225 (Antonio) me abordou falando sobre apartar o sistema de ar condicionado, pois, para manter a agência 0432 confortável, o pessoal da agência 6225 sofre com o frio. Informei a ele que o propósito de minha visita não era este mas, que relataria o pedido dele em relatório.

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

<b>NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL</b> Flavio Alves		<b>DOCUMENTO RG</b> 22864790-3	<b>ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL</b> 
<b>COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS</b> -23.5450267, -46.5722051 (-23.5450267; -46.5722051)			
<b>DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO</b> 10/07/2024			
<b>CLIENTE</b>			
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> Líder Tesouraria Adriana Soares		<b>MATRICULA DO RESPONSÁVEL</b> 004236246	<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b> 
<b>DATA</b> 10/07/2024			