



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 26/07/2024 15:40

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0002 - ANTONIO - DE - BARROS - FULL - VAREJO

Endereço
Rua Antônio de Barros, 224 - Tatuapé, São Paulo - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Clauderson

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
26/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
26/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:35:28

Agência 0002 - Antônio de Barros

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:35:41

Agência 0002 - Antônio de Barros

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:36:03

Agência 0002 - Antônio de Barros

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:10:33

Acesso a Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:11:17

Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:15:40

Casa de máquinas

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:17:28

Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:17:47

Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:17:56

Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:19:46

Controlador 02


FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:19:54

Display Controlador 02

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:20:51

Controlador 02

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 26/07/2024 15:20:13

Tag Controlador 02

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Nobreak END,15

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Não ha sensor de ambiente

OBSERVAÇÕES

- OBSERVAÇÕES FINAIS
- Agência 0002
- 1 - Agência não possui sistema de monitoramento e automação ativo, apenas de ter Remota instalada.
- 2 - A remota está desligada
- 3 - Só há um controlador coel que está instalado na Sala online
- 4 - Não conseguimos acesso ao QGBT. Chave não localizada
- 5 - Não há sensores de ambientes

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Flavio Alves

DOCUMENTO RG

22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.5324032, -46.5603181 (-23.5324032; -46.5603181)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

26/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

GA Clauderson Melo

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

005640487

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

26/07/2024