



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 25/07/2024 13:33

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0755_-_PIRITUBA_-_FULL_-_VAREJO	Endereço Av. Paula Ferreira, 2981 - Vila Pirituba, São Paulo - SP, Brasil
---	--

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LTS Fabiane Fonseca	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 25/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 25/07/2024
--	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0755

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0755

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0755

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Não há Central Remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



QFAC

LOCAL DO CONTROLADOR 1

Não há controlador

TAG DO CONTROLADOR 1

Não há controlador

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Termostato Honeywell

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI051648

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Não há controlador

TAG DO CONTROLADOR 2

Não há controlador

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Termostato Honeywell

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI051649

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso cabine primaria

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso cabine primaria

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine primária

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0755
Agência passou por obras recentemente e não dispõe mais de sistema de monitoramento de ar condicionado, e possui sistema de acionamento Honeywell
Quadro do QGFL, possui 17/04/2024 como data de instalação
Não há Central Remota na cabine primária
Não medidores QFAC e QGBT

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Flavio Alves

DOCUMENTO RG
22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23,4884335, -46,7210087 (-23,4884335; -46,7210087)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
25/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
LTS Fabiana Fonseca

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
006335962

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
25/07/2024