

ORDEM DE SERVIÇO

FUSE IOT LTDA

Telefone: (11) 9534-36792

CNPJ: 37.580.059/0001-06

Email: lyana.tanji@fuseiot.io

Endereço: AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 850, ANDAR 10, JARDIM DAS ACACIAS em São Paulo – SP,
CEP 04.707-000



Informações do cliente	
Cliente Itaú - Ag. 0048 - Bairro Da Lapa - SP	CPF/CNPJ -
E-mail -	
Endereço Rua Roma, 731 - Lapa, São Paulo - SP, 05050-090	
Telefone -	
Nº da OS #47451806	
Responsável técnico Rodrigo Vasconcelos	
Serviço realizado MANUTENÇÃO	
Orientação Remanejamento da fonte e atualização de firmware.	
Início 18/10/2024 às 10:08:47	Final 18/10/2024 às 10:50
Relato de execução Foi feito atualização de firmware V23. Migrado a fonte e colado etiqueta de patrimônio.	
MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO	
1) Relato do serviço Foi atualizada, e migrado a fonte e colado etiqueta do patrimônio.	
2) Fotos - Carregou fotos no relatório? Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas. SIM	
3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio? Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas. SIM	
4) Carregou foto dos chips existentes? Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível. SIM	
5) Atualizou firmware? Para qual versão? V23	
6) Responsável pela agência - nome completo e cargo Vanessa Ximenes	
7) Número da funcional responsável pela agência 0048	

8) Assinatura responsável agência



Assinado por: Vanessa, Documento: 313.520.158-97

Fotos



remota full ainda com fonte acoplada



self 1 colado etiqueta.



self 2 colado etiqueta .



chip dual c




coel sala online




remota com a fonte migrada



remota full



remota online apos atualização.



Assinado por: Rodrigo Vasconcelos, Documento: 342.034.488-08