



V- +IN A -IN A OUT A GND



J1




C1



C2

J2



+IN B -IN B OUT B V+ 3.3V

