


电机驱动说明



说明：电源 1 和 2 只需要一组供电即可。
逻辑真值表

功 能 \ 真 值 \ 引脚	IN1	IN2	IN3	IN4
左轮正转	0	1	X	X
左轮反转	1	0	X	X
右轮正转	X	X	0	1
右轮反转	X	X	1	0

注：1.当规定了一个方向为正，另一个方向即为反
2.X 表示任意值
3.参数：

支持电机个数	2 个
供电电压范围	6-12V
额定电流	5.5A
峰值电流（瞬时）	15A
最大驱动功率	30W

4.除单独购买外，板上蓝牙接线端子一般是不焊接的