

托兒所大樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2022 年 06 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F	瞄子	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:33	
	消防栓-F-01-01	水帶	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:33	
		消防栓	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:43:32	
2	托兒所大樓2F	瞄子	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:56	
	消防栓-F-02-01	水帶	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:55	
		消防栓	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:41:54	
3	托兒所大樓3F	瞄子	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:39	
	消防栓-F-03-01	水帶	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:38	
		消防栓	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:39:38	
4	托兒所大樓4F	瞄子	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:23	
	消防栓-F-04-01	水帶	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:22	
		消防栓	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:40:22	
5	托兒所大樓	瞄子	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:03	
	B1F	水帶	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:02	
	消防栓-F-B1-01	消防栓	目視	正常	朱忠正	2022-06-10 09:46:01	
6	托兒所大樓RF	瞄子	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:38:11	
	消防栓-F-05-01	水帶	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:38:10	
		消防栓	目視	正常	林清風	2022-06-10 09:38:08	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生
2022/06/24 12:45:46

承商駐院主任: 謝濟隆
2022/06/24 20:31:41

承辦工程司: 倪銘仁
2022/06/30 11:25:28