


FAN3 FAN2 FAN1

IO20 12/24V IO18 12/24V IO17 12/24V IO0 IO1 GND 5V 5V



USB

USB_DP D+
USB_DM D-

12/24V GND IO20
Laser
12/24V GND P_S
WD-DET
1023 12/24V
HE
1021 12/24V
HB
GND
12/24V
POWER

Motor Driver

EN STEP DIR
IO12 IO11 IO10 X
IO7 IO6 IO5 Y
IO2 IO19 IO28 Z
IO15 IO14 IO13 E0

Motor UART

IO9 RX
IO8 TX