

Исх № 1064 от «07» октября 2020г

Генеральному директору

ООО «ГИДР-АВТОФУРГОН»

Белоус Е.И.

Уважаемый Евгений Иосифович!

Прошу Вас рассмотреть вопрос о гарантийной замене воздушного накопителя (ресивера РВ270.11.01) зав №736457, установленного в качестве дополнительного оборудования на приобретенный у вашей компании автомобиль АФ ГИРД 5849АА-0001040 зав.№ 4680, установлен на шасси автомобиля УРАЛ 4320-4971-82 шасси (рама) № Х1Р432000L1431954 (vin номер Х895849ААК0ЕМ0075) по договору купли-продажи № ОВ/Ф-70718-01-01-С-01-МП от 18.10.2019г. При эксплуатации данного сосуда образовалась трещина в районе сварочного шва, в результате чего происходит потеря давления. Во вложении предоставлен перечень документов необходимых для оформления гарантийных случаев. О принятых решениях прошу сообщить.

Возможности приехать непосредственно на автомобиле к вам нет, из-за большой удаленности ТС в связи с чем прошу Вас оказать содействие по оформлению гарантийных обязательств.

Механик по автотранспорту ОП гп. Северо-Енисейский ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ»

 В.И. Томаш



Контактная информация ответственного лица:

Ф.И.О: Томаш Вениамин Иванович

Телефон: 89220399559

