

FileResetAssemblerDebugHelp

Registers

A00

BC0000

DE000A

HL0008

PSW0000

PC4211

SPFFFF

Int-Reg00

Flag

S0

Z1

AC0

P1

C0

Load me at

1LHLD2500

2XCHG

3LHLD2502

4MOV A, E

5SUB L

6MOV L, A

7MOV A, D

8ADC H

9MOV H, A

10SHLD2504

11HLT

Decimal - Hex Conversion

DecimalHex

00

00

To Hex

To Dec

I/O Ports

0-+00

Update Port Value

Memory

0-+00

Update Memory

DataStackKeyPadMemoryI/O Ports

Start2500OK

Address (Hex)	Address	Data
09C4	2500	10
09C5	2501	0
09C6	2502	2
09C7	2503	0
09C8	2504	8
09C9	2505	0
09CA	2506	0
09CB	2507	0
09CC	2508	0
09CD	2509	0
09CE	2510	0
09CF	2511	0
09D0	2512	0
09D1	2513	0

Line NoAssembler Message

0Program assembled successfully

Simulator: Idle