



SPS (connector)

GnD	Vsps	T[emp.]	P[ress.]	H[ygro.]
^	^	^	^	^
				`-Hsps:0[2]-10V
				`-Psps:0[2]->10V
				`-Tsps:0[2]->10V
				`-Versorgung (12-36V)
				`-Masse



Sensor(connector)

Vs+	Gnds	SCA	SDA
^	^	^	^
			`-Data
			`-Clock
			`-SenorMasse[~0.5V]
			`-Vsensor