

① о пункты 11-14 - калибровочная п.ка

Rate 1 Гц

Gain 1

Setpoint 2 мА

а) Измерение Rate / Gain

15-18

калибр. п.ка

Rate 2 Гц

Gain 1

Setpoint 1 мА

Сменена позиция зонда

о 21-26

Rate 2

1

0,5

5

Gain 1

Setpoint 2 мА

(аппрок. 5)

Gain 1

Setpoint 2

о 24-30 мусор

о 31-36 Rate 1

Gain 1

Setpoint 2

2

4

6

е) Меняем Set Point (аппр. Laser=5)

о 37-42

Set Point = 1

Gain = 1

Rate = 1

2
3
4

Смена на
картинке снизу
вверх идет

г) 47-48

(по этому какие-то гр
характеристики были)

-20 ÷ 300 мкм

Set Point 0,5

Gain 1

Аналогично смотрим в гр. точках 49-51

② Отнести график скотчем, каплеули золь золота

Намечать на графике

а) 52-55 - не нашим намечать

Rate 1

Gain 1

SetPoint 2

56-59 всё ещё не нашим

Rate 2

Gain 4

SetPoint 2

60-63

Снова не нашим

Rate 2

Gain 4 → 1

SetPoint 2

Изучаем пов-ть графика

Скан в контактный режим 64-67

Gain, Rate 1; SetPoint 2

Curves подвода-отвода

-50 ÷ 300

68-69

SetPoint 2

Gain 1

Скан в полуконтактном режиме

70-77

Gain, Rate 1; SetPoint

(случайно всевозм. параметры)

Curves подвода-отвода

79; 80

для себя

Взять программу и данные с сайта