


Приложение Б



X2	
<<	Цепь
1	Компрессор нейтраль (N)
2	Компрессор ~220В фаза (L)
3	Пневмоастроф +24В
4	Пневмоастроф GND
5	Открыть К4 (захват-размыкание)
6	Открыть К3 (поднятие-опускание)
7	Открыть К2 (выдвижение-вдвижение)
8	Открыть К1 (влево-вправо)

X1	
Цепь	>>
~220 В - L	1
Нейтраль - N	2

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
KB	Клавиатура		
	Матричная клавиатура	1	
	Вилки ГОСТ 30849.1-2002		
X1, X2	РП10-15 "3" ГЕО.364.004.ТУ 2	2	
	Драйвера моторов		
MD1-MD3	L298N	3	
	Инфракрасные датчики		
D11-D16	E18-D80NK	6	
	Индуктивные датчики		
D17-D19	LJ12A3-4-Z/BX	3	
	Клеммы электрические ГОСТ 10434-82		
K1-K12	KLST-BIP-014-N-R	12	
	Кнопки ГОСТ 22614-77		
SB1-SB19	PBS18B	19	
	Светодиоды ГОСТ 54814-2011		
HL1	A/В07КМ (красный)	1	
HL2	A/В07ЗМ (зеленый)	1	
	Резисторы ГОСТ 24238-84		
R1-R23	МЛТ-0,25-220 ОЖ0.467.107.ТУ	23	
	Резистор переменный ГОСТ 10318-80		
VR1	ПЗ-16а 1 КОм	1	
	Биполярные транзисторы ГОСТ17466-80		
VT1-VT21	КТ3102БМ	21	