

13:48	24/7/2024	Plán výroby	Priority:	1- WELD030	OEE %	Dohled skladu ve dnech
				2- WELD046		
				3- WELD057		
				4- WELD040		
Týden:	30	Wednesday				

		PROJEKT	NÁZEV	Vyrobí za týden	Vyrobena celkem	Nutno dovyrobí	SKLAD ve dnech						
A P U 2	APT1	WELD051	273325-80	HCB FRT	Rano Maturace od 7:00 PZ110	2716	898	-1818	8.00	100	257304-80	10.09	
		WELD054					2088	753	-1335	5.70		257285-80	12.61
		WELD052	273329-80	HCB LLC	pak chov 257385	1830	1254	-576	7.08	89	273329-80	7.08	
		WELD046	279080-80	P33B MC FRT		3800	1518	-2282	1.85		279080-80	1.85	
	APT2	WELD057	250113-80	P33B RR LH+BRKT		884	288	-596	2.87	90	250113-80	2.87	
		WELD058	250112-80	P33B RR RH	2 smenz do konce	3056	2184	-872	6.05	90	250112-80	6.05	
		WELD040	251001-80	P33B FRT LWR		3948	2284	-1664	4.60	86			
		WELD063	266791-80	PSA P51 RR	jenom na 1 smenu	1355	548	-807	8.71		253995-80	3.71	
		WELD066	257321-80	PSA P52/OV52	Chov na 265991	964	836	-128	8.47	97	265991-80	7.82	
	APT3	WELD036	259400-80	BUSHING P33B RR		2642	2291	-351					
		WELD037	259357-80	CC P33B FRT RH		3800	1596	-2204					
		WELD038	259358-80	CC P33B FRT LH		3800	1618	-2182					
		Weld030	247583-80	BJA HEV LH	Chov na LH	1500	352	-1148	1.36		247583-80	1.36	
		WELD050	257376-80	BUSHING LH BCB RR		2226	1164	-1062					
		WELD061	264631-80	TESLA SHOCK TOWER	chov echo 274445	4102	1941	-2161	4.70	85			

INFO

1. zeptejte se lidi

PŘESČAS

1

Téma: BOZP + KVALITA

Otázka: Co musíš všechno splnit, než začneš vyrábět?

Odpověď: Provedu kontrolu BOZP na pracovišti + společně kontrolu TPM (dle karet na pracovišti). BOZP potvrdím od plexu, TPM do formuláře. Následně provedu Poka Yoke na stroji a potvrdím do plexu.