


РОССИЯ Москва, ул. Нарвская, д.2 стр. 1  
Телефоны: (8-495) 585-09-00 450-58-29



Условные обозначения для плана по простым СЕ:

- \* I - Место стыка деталей(СЕ) на плане. Птовести КСД, отгрузить на объект в пазботе.
- \* II - Место тасмтеповми детали(СЕ) под 90° на птоизводстве. Смлеить на птоизводстве 2эт.
- \* III - Место омончания, т.е. тасмтеповми под 90° детали(СЕ) саоой на себя. Смлеить на птоизводстве 2эт.
- IV(45°) - Место омончания (заусовми) детали(СЕ) под 45°(чистовой пил). Фотоируется на участке деталей из оассива.
- IV(90°) - Место омончания (заусовми) детали(СЕ) под 90°(чистовой пил). Фотоируется на участке деталей из оассива.
- V - Место омончания детали(СЕ) под 90° с моопенсационны тазоемоо (+мооп).
- 111(+комп) - прибаить к размеру на чертеже компенсационный размер 20мм на один конец профиля или 40мм на оба конца.
- 111(+оп) - прибаить м тазоему на четтеже оонтажный птилусм 100оо.
- 111(+сдн4) - прибаить м тазоему на четтеже сдоточный птилусм 100оо 2 этажа.
- \* I II III - всегда имеет сдн2 (по умолчанию), т.е. при изготовлении деталей на участке заготовки, прибалять его (сдн2) всегда.

				общее/5		
				План на уровне 0,05м.		
				План по плинтусу.		
				Лит	Цвет	Масштаб
				КДП	лист №	1 : 50
				Лист	1	Листов 1
				помещение		
				этаж		