

# Ing.-Büro Pfeifer

## Elektro- und Sicherheitstechnik



**BEFUNDSCHEIN** über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben der Sachversicherer nach den Prüfrichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Sachverständige

Seite - 1 -

Befundschein-Nr.: 26/04/17

**Versicherungsnehmer (VN)**

Deutsche Telekom AG  
12345 Berlin  
Telekomstraße 2  
Deutschland

**Rikoanschrift:**

Westerwald  
12587 Schwarzwald

Begleiter vom VN: Allianz AG

Sachverständiger: Helmut Schmidt

VdS-Anerk.-Nr.: 215646-AA-53sd

Datum der Prüfung: 12.12.2012

Prüfungsdauer: 23 Std. (reine Prüfzeit)

**Art des Betriebes oder der Anlage**

Sägewerk

Sind frequenzgesteuerte Betriebsmittel (z. B. Motore) in der elektrischen Anlage installiert? ☐ ja ☒ neinSind Bereiche<sup>1</sup>, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern, durch den Betreiber ausgewiesen? ☒ ja ☐ nein

Wenn ja, welche: Rauchverbotszone  
Laderampe

Wurden alle Bereiche des Risikostandorts geprüft? ☐ ja ☒ nein - Nachbesichtigung (<6 Wo) vereinbart bis zum: 24.12.2012 (Datum)

Begründung für nicht geprüfte Bereiche: Es wurden nur die nach Angabe versicherten Risiken geprüft

Wurden nach Aussagen des Betreibers Teilbereiche der Anlage seit der letzten Revision erneuert, erweitert oder umgebaut (entfällt bei Erstprüfung)? ☒ Erstprüfung ☐ ja ☐ nein

Wurden alle Mängel der vorhergehenden Revision beseitigt? ☐ Bericht fehlt ☒ ja ☐ nein

**Gesamtbeurteilung der Anlage**Gefährdungskategorie gemäß Prüfrichtlinien VdS 2871 (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

Ergänzende Erläuterungen: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

**Prüfungsergebnis (Einzelergebnisse)**☐ Keinen Mangel festgestellt☒ Die festgestellten Mängel sind im **Anhang A** aufgeführt und spätestens zu beseitigen bis: 01.09.2017

☒ **Es wurden Mängel festgestellt, die eine Brandgefahr (mit „X“ gekennzeichnet) bzw. eine Unfallgefahr (mit „O“ gekennzeichnet) hervorrufen können. Diese Mängel sind unverzüglich zu beseitigen!** (Der Mangel ist dann mit einem X oder O zu kennzeichnen, wenn er im Extremfall, aber bei sonst normalen Betriebsbedingungen zu einem Brand bzw. zu einem Personenschaden führen kann.)

Dieser Befundschein besteht einschließlich des Anhangs aus 6 Seiten.

Die elektrische(n) Anlage(n) wurde(n) gemäß den Prüfrichtlinien VdS 2871 nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Bei den nicht im Anhang dieses Befundscheins aufgeführten Anlagenteilen und Bereichen wurden keine Mängel festgestellt.

Firmenstempel

Datum und Unterschrift des VdS-anerkannten Sachverständigen

<sup>1</sup> das sind z. B. Betriebsstätten nach VdS 2033 / Ex-Bereiche / stationäre Stromerzeugungsanlagen / Ladestationen für Fahrzeuge und Flurförderzeuge

