




# 上饶市汇硕光电有限公司安全风险管控“一图、一牌、三清单”

安全风险四色分布图



序号	工序 / 作业场所	主要事故类型	风险等级	风险管控责任人	风险管控措施	应急处置措施	风险告知牌
1	烤箱房	火灾	III	车间主任	1. 组织员工安全培训 2. 规范佩戴防护用品	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	 
		爆炸					
2	镀膜机	火灾	III	车间主任	1. 组织员工安全培训 2. 规范佩戴防护用品	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	 
		爆炸					
3	配电间	电工触电	III	当班班长	1. 制定电工岗位操作过程 2. 佩戴符合要求的绝缘手套; 3. 电工持证上岗	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	

公司值班电话  
13650402540

重大风险

一般风险

风险颜色说明

较大风险

低风险