

江西省众恒电器有限公司

一图一牌三清单

生产区域安全风险分布图	责任人	责任范围		生产区域“风险告知”清单
	徐忠容 吴芳艳	生产区 清洗区 清洗室 回收物料区	风险告知牌	
		更衣区 办公区 仓库 卫生间	管控措施清单	1、严格执行各岗位操作规范。 2、排查隐患，确保设备正常运行。 3、正确穿戴劳动防护用品。 4、按规范配备消防器材，定期检查。
	陈庭火 (宇瞳)	电梯	应急处置措施清单	1、定期排查保养设备。 2、发生突发状况时立即上报，并组织救援。 3、启动应急预案。 4、停止作业，疏散人员，做现场秩序维护。

图案说明

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

紧急联系电话

报警110

火警119

急救120

公司应急电话

13686490067