

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Økonomi / materiell	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Økonomi / materiell	Økonomi / materiell			
Løft av pall til pallereol	Gaffene ligger ikke under hele pallen, medfører ustødig løft.	Alltid sikre seg at pallen ligger helt inn mot tårnet på palleløfteren. Operatøren sikrer at det ikke er andre personer innenfor løfteområdet.	A1			A1								
Løft av pall til pallereol	Pallen landes ikke på det innerste staget og "faller" ned / kommer i klem når man skal trekke palleløfter tilbake.	Kontrollere at pallen ligger riktig på innerste stag før man trekker palleløfter tilbake.				A2								
Løft av pall til pallereol	Pallegaffler treffer installasjoner på vegg bak pallereol.	Sjekket at det ikke er installasjoner på vegg som kan skades.				A1								