

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: Hospital Pereraudo O/C
Dirección: Av. Nicolas Acosta y Don Bosco Loc.: Resistencia
IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.: _____

Remitimos a Uds. la siguiente mercadería:

Confeccionó: HO km. 65310 Hora de Ingreso: 09:20 Egreso: 11:40

PROD. Entregamos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	Nº TUBO	LOTE	M²	ITEM	Nº TUBO	LOTE	M²
1	Remito segun orden de servicio Nº: 00001-00002240			13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

PROD. Recibimos tubos con la siguiente numeración y número de lote

ITEM	Nº TUBO	M²	ITEM	Nº TUBO	M²	ITEM	Nº TUBO	M²
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		

DARIO OJEDA
JEFE
Servicio Mantenimiento
AGLORACION DE FIRMA

[Firma]
FIRMA N de Legajo _____

Informamos a nuestros clientes que pasados los 90 días sin haber retirado los cilindros de su propiedad, la empresa no aceptara ningún tipo de reclamo



AVEDIS®
PRODUCTORA DE GASES

TECNO AGRO VIAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la Tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs. As.

Telefax: 4693-4008 Líneas Rotativas

www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

X

ORDEN DE SERVICIO TECNICO
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001 - 00002240

FECHA 06/11/2023

C.U.I.T.Nº: 30-66181642-9
Ingresos Brutos Nº: 30-66181642-9
Inicio de Actividades: 01/07/94

Señor/es: HOSPITAL PERNANDO O/C

Dirección: AV. NICOLAS ACOSTA y DON BOSCO Loc.: EL ACO (RESISTENCIA)

IVA: Resp. Insc.: ☐ Resp. No Insc.: ☐ No Resp.: ☐ Exento: ☐ C. Final: ☐ Resp. Monotributo: ☐ C.U.I.T.:

SUPERVISOR

TECNICO/S /OPERADORES OCAMPO MARCOS

HORAS INCURRIDAS

DESDE: 09:20 HASTA: 11:40 TOTAL:

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción del Material: Orden de servicio, según Remito, Nº: 00007-00352612

NOTA: Se realizó Recambio de interruptor diferencial de tablero de potencia en resinto eriojenicor, por presentar anomalías

OBSERVACIONES DEL TECNICO

Se realizó Recambio de disyuntor tetrapolar de 63 Amper "SICA": queda tablero operativo con protección

NOTA: La firma de este comprobante implica la certificación de que los trabajos realizados e inscriptos son a entera satisfacción del usuario y la recepción de una copia del presente.

FIRMA

DARIO OJEDA
JEFE

Servicio Mantenimiento

Hospital Parnando
ACLAARACION DE FIRMA