

 <b>Avedis</b>	<b>INFORME TÉCNICO</b>	Fecha emisión: 27-05-2023
		Emitió: Serrate Christian
		Código: ot-23-5109

<b>Ciudad</b>	<b>Lugar</b>	<b>Fecha</b>
BsAs (E.Echeverria)	Planta Avedis	27/05/2023

<b>TAREAS REALIZADAS</b>
<p><b>FECHA:</b> 27-05-2023</p> <p><b>HORA:</b> 08:00 hs.</p> <p><b>LUGAR:</b> Planta Avedis BsAs</p> <p><b>MOTIVO:</b> falla termica en Protección de termicas en taller / logistica planta baja</p> <p><i>Se reporta falla en protecciones termo magnéticas luego de haber sufrido un corte de suministro mediante la solicitud (s_23_261) el día 26-05-2023 , aproximadamente de 21:30 a 21:45 hs</i></p> <p><i>Se verifica que las protecciones térmicas correspondían a:</i></p> <p style="text-align: right;">1-</p> <p><i>Circuito principal de taller crigenico (Tablero: TS0.01 - garita de porteros termomagnetica tetrapolar nº 4 de 100a clase c )</i></p> <p><i>2-tablero principal logistica planta baja( tablero: TS0.01-01.1 anexo sala de racks termomagnetica tetrapolar nº2 de 63 a clase c)</i></p> <p><i>Se procedio a revisar ambos circuitos y la instalacion de los mismos, al no encontrar anomalias ni desperfectos, se repusieron ambas protecciones.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Se desconoce</i></p> <p style="text-align: center;"><i>tension ingresada en planta luego del corte de suministro.</i></p>