

project Management

تحليل المتطلبات :

ثابت في مكانه
شاشة تقييم
يعرف بنفسه
يصبر بديه
تقاييس الوجه

التصميم :

إضافة لبس

التطوير :

تصميم الاجزاء الميكانيكية

هندسة الالكترونيات والخوازميات RS

ربط نظام المعادله مع الانترنت

التجريب :

تجرب نظام الشاشة وحركة الايدي

والمعادله ثم تجرب الروبوت داخل المعمل

ثم مع مجموعه مفره ثم مع عامه الناس

الصيانة :

١ عمل اختبار للاجزاء الميكانيكية

٢ تصدير مرة الضمان

٣ الصيانة للدوائر الالكترونية

٤ الصيانة لنظام التشغيل

٥ الصيانة لقطع الانترنت

٦ الصيانة الدورية للروبوت