

BUG 281

## 281 Kierunek podpory poziomej niezgodny z grafiką wygenerowanej belki

MH

1 comment

Add tag

State ● Closed

Area BeamAnalyzer

Reason 🔒 Verified

Integration BeamAnalyzer\Alfa

### Opis:

Po wybraniu w podporach podpory nr 12 (podpora pozioma), ikona z listy 2 jest różna od ikony wygenerowanej na grafice po prawej stronie.

### Lista kroków do reprodukcji:

1. Wejść w "parametry obliczeń" i zaznaczyć odpowiednie opcje
2. Wejść w "Podpory"
3. Kliknij w podporę nr 12 (podpora pozioma)

### Rzeczywisty rezultat:

Ikony z listy o punktach B i C są obrócone w inną stronę niż ikony na wygenerowanej grafice

### Oczekiwane zachowanie:

Ikony na liście i grafice wyglądają tak samo

### Załącznik (screen/gif/kod błędu):

