

PG 00/024 - Rapporto di Non Conformità

Struttura: BG, Bergamo, NA, NA, NA, NA

N.rapporto di Non Conformità : 1/2020, 1/2020, NA, NA, NA, NA

Rif. al punto schema della PG 00/024 E : 5.3, 5, NA, NA, NA, NA

Origine: NC da Verif. Isp. Interna, NC da Verif. Isp. Esterna, NC da Verif. Isp. Interna,
NC da Verif. Isp. Interna, NC da Verif. Isp. Interna, NC da Verif. Isp. Interna (rif.
1/2020, 1/2020, NA, NA, NA, NA)

Descrizione:

jkljjð, L'operatore 1054 risulta qualificato esclusivamente per le fasi intermedie dei MMPP. Non è codificato a sistema il concetto di fasi intermedie, NA, ddddddadddddadddddadddddadddddaddddd

Data registrazione : 2020-08-31, 2020-07-15, 2020-09-01, 2020-09-01, 2020-09-01, 2020-09-30,
Matricola: MT/1054, MT/1054, NA, NA, NA, NA

Impatto della NC su Attività/Prove

- Ripetizione: No, No, No, No, No, No
- Informazione al cliente: No, No, No, No, No, No, rif.informazione ““
- Sospensione della prova: No, No, No, No, No, No
- Valutazione: No, No, No, No, No, No
- Altro: No, No, No, No, No, No

Prima valutazione delle cause

kjò, Si tratta di una scelta interna del laboratorio, per identificare le qualificazioni per attività espletate solo il Sabato, NA, NA, NA, NA

Azione: Sola Correzione, Sola Correzione, Sola Correzione, Sola Correzione, Sola Correzione,
Sola Correzione rif.AC : ““

Definizione correzione da attuare subito

klò, Si procederà a cancellare la parola "fase intermedia" specificando che si tratta di mantenimenti per prove effettuate solo il sabato, NA, NA, NA, NA

Responsabile: MT, Dr. Tranquillo, NA, NA, NA, NA
2020-10-01, 2020-09-01, 2020-09-01, 2020-09-01, 2020-09-01

Data correzione: 2020-08-31,