



Bild 7-28. Gifford-McMahon-Prozeß, schematisch, und T, s -Diagramm.

- Z Gehäuse
- D Verdränger
- V^w warmer Arbeitsraum
- V^c kalter Arbeitsraum

- R Regenerator
- K Kompressor
- h Ventil auf der Hochdruckseite
- n Ventil auf der Niederdruckseite