



ООО «Сервис-Инжиниринг»

Акт выполнения работ № 199

по заявке № 720 от 07.07.2025; № 721 от 04.07.2025

Наименование оборудования: 17DM-10

Дата выполнения работ по ТОиР: « 5-6 » 07 20 25 г.

ФИО ответственного за выполнение работ по ТОиР: Мамбасов РН

Место проведения работы: СХО

Отметка: -300

Время: 02 50

Начало

06 10

Окончание

Длительность: 03 ч. 20 мин

Гар. № 126

Зав. № 0036

Наработка, м/ч: 2113

Выполненные регламентные работы в объеме:

Выполненные дополнительные работы по ТОиР: Проверка кондиционера на утечки. При опрессовке обнаружена негерметичность РВД. после замены РВД произвели повторную опрессовку, обнаружив утечку герметика с компрессора кондиционера.

Запасные части и материалы по товарной накладной:

Номер документа

Использованные запасные части и материалы:

герметик 250 гр
компрессор уплотнительное 3 шт.
очиститель универсальный

Выявленные отклонения / коды ошибок:

Рекомендации:

Требуется замена компрессора кондиционера

Ламповая

Заказчик

Исполнитель

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Брагин АС
Горечих ВМ

ФИО

Степанов ВВ