




Boot Mode setzen




Status LED




Quarz STM32




STM32 µC




USB-c Buchse




RS485 Transiver



RS485 Output Terminal



TagConect Programming Header




Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	14.01.2020	Sheet of
File:	D:\Dokumente\...\u.C.SchDoc	Drawn By:

## Schraubterminal

## Verpolschutz


## Step Down Converter

## PWR LED








## N-FET OUTPUT

## IO OUTPUT Connector



Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	14.01.2020	Sheet	of
File:	D:\Dokumente\...\Power.SchDoc	Drawn By:	



Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	14.01.2020	Sheet of
File:	D:\Dokumente\...\W5500_SchDoc	Drawn By:

