




**Цепь**

Символ	Назначение	Пиноут	Компонент
A1	GND	A1	
A2	TX1+	A2	
A3	TX1-	A3	
A4	VBUS	A4	
A5	CC1	A5	R36 5K1
A6	D+	A6	
A7	D-	A7	
A8	SBU1	A8	
A9	VBUS	A9	
A10	RX2-	A10	
A11	RX2+	A11	
A12	GND	A12	
B1	GND	B1	
B2	TX2+	B2	
B3	TX2-	B3	
B4	VBUS	B4	
B5	CC2	B5	R37 5K1
B6	D+	B6	
B7	D-	B7	
B8	SBU2	B8	
B9	VBUS	B9	
B10	RX1-	B10	
B11	RX1+	B11	
B12	GND	B12	
S1	SHIELD	SH	C64 2200 нФ 4 кВ, R38 9M1
S2	SHIELD	SH	
S3	SHIELD	SH	
S4	SHIELD	SH	


KUSBX-SL-CSIN14

**Детали:**

- VD3:** Диодный мостик.
- L5:** Индуктивность SB01-60808121P.
- L6:** Индуктивность WE-CNSW 744231091.
- CP2102:** Микросхема преобразования USB в UART.



\*



X5	
Цепь	
1	RELE1_COM
2	RELE2_COM
3	RELE1_NC
4	RELE2_NC
5	RELE1_NO
6	RELE2_NO

X5	
Цепь	
1	RELE1_COM
2	RELE2_COM
3	RELE1_NC
4	RELE2_NC
5	RELE1_NO
6	RELE2_NO

