


BUGS:
 JP2 auf closed gelötet
 KEIN LORA mit ESP32 C6
 Keine Buttons mit ESP32 C6
 Missing Pullups for I2C
 INT von LSM6 und LIS nicht verbunden

BUILD UP INSTRUCTIONS
 CUT J9 for ESP32-S3 Usage



Small E-Ink Board + Loudspeaker & LoRa

©Spizig 09/24